

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



<p>INTENSIDADE DOS RISCOS</p> <p>G M P</p> <p>Grande Médio Pequeno</p>	<p>TIPOS DE RISCOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Riscos Químicos ● Riscos Físicos ● Riscos Ergonômicos ● Riscos Biológicos ● Riscos de Acidentes 	<p>RISCOS FÍSICOS</p> <p>Umidade (infiltrações) MEDIDAS DE CONTROLE: -Eliminar as infiltrações;</p>	<p>RISCOS DE ACIDENTES</p> <p>Manutenção dos extintores MEDIDAS PREVENTIVAS: Treinamentos de emergência; Providenciar manutenção dos equipamentos de combate a incêndio.</p>
--	--	---	--

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



GUARITA

CISSP


EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS DE ACIDENTES

Exposição a roubos, assaltos, arma de fogo;
Ausência de parte da janela.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Treinamentos de emergência;
Providenciar reparos no local.

CISSP


MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande Médio Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações),
Incidência da luz solar pela
manhã, ruído.
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações;
Providenciar cortinas
persianas em rolô black out
nas janelas;
Aferição de ruído.

RISCOS ERGONÔMICOS

Postura inadequada;
Sobrecarga de trabalho;
iluminação insuficiente.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Pausas para descanso;
Providenciar ações preventivas
para LER/DORT, dicas de
Ergonomia, exercícios laborais,
pausas no trabalho e móveis
ergonômicos adequados;
Manutenção em lâmpadas,
providenciar iluminação difusa e
bem distribuída no ambiente.


RISCOS BIOLÓGICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Lavagem e higienização correta das
mãos e superfícies dos ambientes.
Treinamentos de Biossegurança

RISCOS DE ACIDENTES

Ameaça de animais peçonhentos;
Extintores com prazo de
manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar roçagem no terreno
e nos acidentes com animais
peçonhentos, deve-se realizar os
procedimentos de primeiros
socorros e após, encaminhar ao
serviço de saúde; Treinamentos
de emergência
Providenciar manutenção de
extintores..


MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações), incidência da luz solar pela manhã, ruído.

MEDIDAS DE CONTROLE:

- Medidas para eliminar as infiltrações;
- Providenciar cortinas persianas em rolô blackout em janelas;
- Providenciar aferição de ruído

RISCOS ERGONÔMICOS

Postura inadequada, sobrecarga de trabalho, iluminação insuficiente.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Manutenção em lâmpadas, iluminação difusa e bem distribuída no ambiente; Providenciar ações preventivas para LER/DORT, dicas de Ergonomia, exercícios laborais, pausas no trabalho e móveis ergonômicos adequados.

RISCOS BIOLÓGICOS

Presença de mofo, insetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Medidas para eliminar umidade; Arejar a sala, quando possível; Realizar dedetização periodicamente; Lavagem e higienização correta das mãos. Providenciar roçagem no terreno e em acidentes com animais peçonhentos, deve-se realizar os procedimentos de primeiros socorros e após encaminhar ao serviço de saúde.

RISCOS DE ACIDENTES

Extintores com prazo de manutenção vencida; Ameaça de animais peçonhentos; Equipamentos inadequados. **MEDIDAS PREVENTIVAS:** Treinamentos de Biossegurança e emergência; Providenciar manutenção de equipamentos de combate a incêndio.



CISSP

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes



RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações), incidência da luz solar, ruído.
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações;
-Providenciar cortinas persianas tipo rolô blackout em janelas; Providenciar aferição de ruído

RISCOS ERGONÔMICOS

Postura inadequada, sobrecarga de trabalho, iluminação insuficiente.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Manutenção em lâmpadas, iluminação difusa e bem distribuída no ambiente; Providenciar ações preventivas para LER/DORT, dicas de Ergonomia, exercícios laborais, pausas no trabalho e móveis ergonômicos adequados.

RISCOS BIOLÓGICOS

Presença de odor de mofo.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Medidas para eliminar umidade; Arejar e ventilar a sala; Uso adequado dos EPIs; Lavagem e higienização correta das mãos; Providenciar treinamentos de Biossegurança.

RISCOS DE ACIDENTES

Extintores com prazo de manutenção vencida;
Ameaça de animais peçonhentos; Equipamentos inadequados.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção dos extintores do Campus Providenciar roçagem no terreno e nos acidentados com animais peçonhentos, deve-se realizar os procedimentos de primeiros socorros e após, encaminhar ao serviço de saúde.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



CISSP

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS

G

M






P

Grande

Médio

Pequeno

Tipos de Riscos

-  Riscos Químicos
-  Riscos Físicos
-  Riscos Ergonômicos
-  Riscos Biológicos
-  Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade; Calor, incidência da luz solar.
MEDIDAS DE CONTROLE:
 -Eliminar as infiltrações;
 Providenciar cortinas persianas tipo rolô blackout em janelas;
 Providenciar aferição de ruído e calor.

RISCOS ERGONÔMICOS

Postura inadequada, Desconforto e repetitividade, Distúrbio da voz, ritmo excessivo, iluminação insuficiente.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Pausas para descanso; Manutenção em lâmpadas, iluminação difusa e bem distribuída no ambiente; Providenciar ações preventivas para LER/DORT, dicas de Ergonomia, exercícios laborais, pausas no trabalho e móveis ergonômicos adequados; Organização dos processos de trabalho.

RISCOS BIOLÓGICOS

Presença de Insetos, animais e mofo.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Uso adequado dos EPIs;
 Lavagem e higienização correta das mãos.


RISCOS DE ACIDENTES

Extintores com prazo de manutenção vencida;
 Ameaça de animais peçonhentos;
 Equipamentos inadequados.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Providenciar manutenção dos extintores do Campus
 Providenciar roçagem no terreno e nos acidentes com animais peçonhentos, deve-se realizar os procedimentos de primeiros socorros e após, encaminhar ao serviço de saúde.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCO FÍSICOS

Umidade (infiltrações), goteiras e alagamentos, incidência da luz solar no ambiente.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Eliminar as infiltrações; Providenciar infraestrutura para conter os alagamentos; Providenciar cortinas persianas tipo rolô blackout em janelas.

RISCOS ERGONÔMICOS

Problemas psicossociais; Postura inadequada; sobrecarga de trabalho; iluminação insuficiente.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Pausas para descanso; Manutenção em lâmpadas, iluminação difusa e bem distribuída no ambiente; Providenciar ações preventivas para LER/DORT, dicas de Ergonomia e saúde mental; exercícios laborais, pausas no trabalho e providenciar móveis ergonômicos.

RISCOS BIOLÓGICOS

Presença de Insetos;

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Lavagem e higienização correta das mãos. Providenciar dedetização periódica e roçagem no terreno e nos acidentados com animais peçonhentos, deve-se realizar os procedimentos de primeiros socorros e após, encaminhar ao serviço de saúde.

RISCOS DE ACIDENTES

Forro perfurado; Extintores com prazo de manutenção vencida; Ameaça de animais peçonhentos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Providenciar manutenção dos extintores do Campus; observar medidas adequadas para contenção de alagamentos; Providenciar roçagem em toda a extensão do terreno.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




CISSP

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações), Ruído; Calor; Incidência de luz solar no ambiente.

MEDIDAS DE CONTROLE:

-Eliminar as infiltrações;
Providenciar cortinas persianas tipo rolo blackout em janelas;
Providenciar aferição de ruído e calor.

RISCOS ERGONÔMICOS

Postura inadequada, Reverberação da voz no ambiente.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Dicas de Ergonomia; Pausas para descanso; Providenciar microfones com amplificadores para ministrar aulas; Providenciar ações com orientações de Fonoaudiologia; providenciar melhorias quanto a acústica do ambiente.

RISCOS DE ACIDENTES

Rachaduras na estrutura da parede na sala 1;
Forro do teto rompido na sala 2;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Verificar com o setor de infraestrutura as rachaduras na sala e outros reparos .



CISSP

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



CAMPUS AVANÇADO BONFIM - CAB

M


P

SALA MODULAR

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Alagamentos próximo; incidência da luz solar.
MEDIDAS DE CONTROLE:
 Medidas de contenção aos alagamentos;
 Providenciar cortinas persianas tipo rolô blackout em janelas.

RISCOS DE ACIDENTES

Ameaça de animais peçonhentos.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Providenciar roçagem no terreno e nos acidentes com animais peçonhentos, deve-se realizar os procedimentos de primeiros socorros e após, encaminhar ao serviço de saúde.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações), incidência da luz solar, ruído.
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações;
Providenciar cortinas persianas tipo rolo blackout em janelas;
Aferição de ruído.

RISCOS ERGONÔMICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar ações preventivas para LER/DORT, exercícios laborais, pausas no trabalho e móveis ergonômicos adequados

RISCOS DE ACIDENTES

Arranjo Físico inadequado, peças e equipamentos eletrônicos empilhados.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Organização no ambiente;
Dá destinação correta aos equipamentos Eletrônicos em desuso.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Alagamento intenso por motivo de chuvas fortes;
MEDIDAS DE CONTROLE:
Procurar eliminar infiltrações e alagamentos;

RISCOS BIOLÓGICOS

Presença de Insetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Providenciar dedetização periódica no combate aos mosquitos;
Uso adequado dos EPIs;
Lavagem e higienização correta das mãos.

RISCOS DE ACIDENTES

Ameaça de animais peçonhentos;
Equipamentos inadequados;
Agente extintor com a data de manutenção vencida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Treinamentos de Biossegurança e emergência;
Providenciar manutenção dos extintores de combate a princípio de incêndio
Providenciar roçagem no terreno e nos acidentes com animais peçonhentos, deve-se realizar os procedimentos de primeiros socorros e após, encaminhar ao serviço de saúde.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS BIOLÓGICOS

Presença de mosquitos.
Lixeiras de papel servido sem tampas.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar lixeiras com tampa de acionamento por pedal; providenciar dedetização periódica no combate aos mosquitos;
Uso adequado dos EPIs;
Lavagem e higienização correta do ambiente e das mãos.

RISCOS DE ACIDENTES

Ameaça de animais peçonhentos;
Equipamentos inadequados
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Treinamentos de Biossegurança e emergência



CISSP

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS



CANTINA




COPA

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações)
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações;

RISCOS DE ACIDENTES

Fogão à gás GLP;
Manutenção de extintores
vencida.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Treinamentos de Biossegurança
e emergência;
Providenciar manutenção em
extintores de combate a
incêndio.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




CISSP

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações), ruído, sem ventilação natural,
MEDIDAS DE CONTROLE:
 - Eliminar as infiltrações;
 - Providenciar com a infraestrutura formas de acesso natural de ventilação.



RISCOS ERGONÔMICOS

Desconforto; monotonia; repetitividade; jornadas prolongadas, situações causadoras de estresse físico e psíquico
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Pausas para descanso; Manutenção em lâmpadas, Providenciar dicas de Ergonomia, ações preventivas para LER/DORT, exercícios laborais, pausas no trabalho e móveis ergonômicos adequados

RISCOS DE ACIDENTES

Ameaça de animais peçonhentos; Equipamentos inadequados
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Treinamentos de Biossegurança e emergência;
 Providenciar roçagem no terreno e nos acidentes com animais peçonhentos, deve-se realizar os procedimentos de primeiros socorros e após, encaminhar ao serviço de saúde.

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




CISSP

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações), sem ventilação
MEDIDAS DE CONTROLE:
 -Eliminar as infiltrações;

RISCOS BIOLÓGICOS

Presença de insetos
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Providenciar dedetização periódica no combate aos mosquitos.
 Uso adequado dos EPIs;
 Lavagem e higienização correta das mãos.
 Providenciar roçagem no terreno e nos acidentes com animais peçonhentos, deve-se realizar os procedimentos de primeiros socorros e após, encaminhar ao serviço de saúde.


RISCOS DE ACIDENTES

Ameaça de animais peçonhentos;
 Equipamentos inadequados
MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Treinamentos de Biossegurança e emergência



CISSP

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS




EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE



INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

Tipos de Riscos

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações, goteiras).
MEDIDAS DE CONTROLE:
-Eliminar as infiltrações;

RISCOS ERGONÔMICOS

Iluminação insuficiente
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Manutenção em lâmpadas,
iluminação difusa e bem
distribuída no ambiente.

RISCOS DE ACIDENTES

Fiação expostas;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Organizar as fiações em
canaletas;

CISSP

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE




ALMOXARIFADO

INTENSIDADE DOS RISCOS



Grande



Médio



Pequeno

TIPOS DE RISCOS

- Riscos Químicos
- Riscos Físicos
- Riscos Ergonômicos
- Riscos Biológicos
- Riscos de Acidentes

RISCOS FÍSICOS

Umidade (infiltrações), Alagamentos.
MEDIDAS DE CONTROLE:
Providenciar almoxarifado adequado para guarda e armazenamento destes e de outros materiais;
Providenciar medidas para conter os alagamentos.

RISCOS ERGONÔMICOS

Iluminação insuficiente.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Providenciar manutenção das lâmpadas, iluminação bem distribuída no ambiente.

RISCOS BIOLÓGICOS

Odor forte de mofo, insetos, animais roedores.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Utilizar Equipamentos de proteção individual(EPI) ao realizar as atividades no local;
Lavagem e higienização correta do ambiente e das mãos.

RISCOS DE ACIDENTES

Material empilhado e deteriorado, arranjo físico inadequado;
Ameaça de animais peçonhentos;
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Arranjo físico organizado;
Treinamentos de Biossegurança e emergência, Providenciar roçagem no terreno.